





## 无教学系统

### 自动化拍摄操作

- 对整个工作台进行拍摄，  
拍摄位置由工件识别工作位置姿势决定。



### 3D相机检测熔接线

- 机器人推测并呈现焊点
- 不需要对工件进行严格定位。

### 机器人自动产生运动

- 自动生成运动以避免干扰

